

臺灣桃園國際機場安全公告

TAIWAN TAOYUAN INTERNATIONAL AIRPORT

SAFETY BULLETIN

編號 2013-001

一、 案例說明

某航空公司航機於台灣桃園國際機場 502 停機坪遭地勤公司裝卸車擦撞機身，造成右下角艙門壓條(氣密封條)受損。

二、 案例檢討：

本次事件主因為地勤公司小拖車轉進接靠裝卸車之角度控制不當，第一部盤車於修正角度後雖可正常接靠裝卸車，但第二部盤車未能歸正角度，致小拖車完成第一部盤車裝載駛離時，第二部盤車右前擋勾碰裝卸車，使之往機首方向側移 40 公分並碰觸機艙門右下角氣密封條而造成受損。

三、 改進措施：

- 依據民航局 102.08.26 站務場字地 1020024771 號函，小拖車拖運大盤車接靠腹艙裝卸車進行裝、卸作業時，一律改為接掛單盤作業。
- 請各空側作業單位於地安或異常事件發生時，必須立即通報航務處以利後續調查作業之進行。
- 此事件列入桃園國際機場安全委員會案例報告，宣導人員作業紀律及確遵作業程序。