

台灣桃園國際機場安全警報

TAIWAN TAOYUAN INTERNATIONAL AIRPORT

SAFETY ALERT

編號 2010-001

一、事件發生日期：99/07/25

二、事件發生經過：

某地勤公司拖車拖行航機欲由 N9 滑行道穿越 05/23 跑道至東北角貨運停機坪，於進入 05/23 跑道時無線電失效，無法即時接收塔台指令，致使當時進場航機重飛。

三、事件發生原因：

查該拖車於本事件發生時僅有一名駕駛，其所使用之手持無線電機於事件發生時電池電力用盡，而該拖車之車裝無線電機於事件發生時則設定於公司用頻道，致失去與塔台之通聯。

四、因應防範措施：

- (一) 人員、車輛於進入操作區(跑道、滑行道)前必須確定無線電裝備狀況正常。
- (二) 人員、車輛於進入操作區(跑道、滑行道)時必須保持與塔台之無線電通聯並隨時守聽。
- (三) 欲進入或穿越跑道之人員、車輛必須於跑道等待位置標線前暫停並主動呼叫塔台，俟獲得塔台許可後方可繼續行進。

(四) 跑道等待位置標線繪設於連接跑道之各滑行道上，示意圖如下：

