

台灣桃園國際機場安全警報

TAIWAN TAOYUAN INTERNATIONAL AIRPORT

SAFETY ALERT

編號 2010-002

一、事件發生日期：99/10/8

二、事件發生經過：

某航空公司航機進入停機位後，某地勤公司電源車駕駛倒車不慎撞擊對航機實施 360 度檢查之航空公司機務人員，致使該公司機務人員當場死亡。

三、因應防範措施：

- (一) 依據「臺灣桃園國際機場活動區之通行與車輛之管制作業程序」第 6.19 節規定：航空器關車並安置輪檔後，須待耳機員哨音或手勢，各地面裝備車輛始可接近該航空器作業。
- (二) 所有車輛於作業前應確定車輛裝備能發揮正常功能。
- (三) 除航機自動導引系統操作員、停機引導員及車道管制員外，其他人員及車輛於進入停機坪作業時，必須經過耳機員哨音或手勢引導後，始可進入停機坪作業。
- (四) 車輛裝備倒車時，應依各公司作業程序於車輛裝備後方派遣人員進行引導。
- (五) 停機坪作業人員應隨時保持警覺，避免進入車輛裝備行駛路線以防止人員傷害。