

臺灣桃園國際機場安全警報

TAIWAN TAOYUAN INTERNATIONAL AIRPORT

SAFETY ALERT

編號 2012-002

- 一、事件發生日期:101/06/28
- 二、事件發生經過:某航空公司航機落地後檢查發現發動機內部有大量遭絞碎之塑膠碎片。
- 三、事件發生原因:為貨運櫃包裝用大型塑膠袋因未妥善固定，散落於場面形成 FOD，在遭航機發動機吸入所致。
- 四、因應防範措施:
 - (一) 請各空側作業單位於拆裝貨物時，注意各項包覆材料之固定及收整，避免遺落造成 FOD。
 - (二) 請各空側作業單位落實「臺灣桃園國際機場FOD 責任區管理辦法」之規定：「租（使）用機坪場地作為車輛、裝備及待裝機（進倉）盤櫃暫存區之單位，應各自負責其承租或使用場地之FOD 清理作業。」、「航空器所屬或代理航空公司之機坪作業人員，應於航空器到場前及離場後檢查並清除該作業停機坪FOD。」