

台灣桃園國際機場安全警報

TAIWAN TAOYUAN INTERNATIONAL AIRPORT

SAFETY ALERT

編號 2008-001

- 一、事件發生日期：96/12/09
- 二、事件發生經過：華航 CI008 班機自本場起飛後發現 L4 號艙門未關緊，於洩油 14.5 萬磅後返航。
- 三、事件發生原因：地勤作業人員於作業完畢後未能確實將艙門關妥。
- 四、因應防範措施：請各地勤作業單位確實訓練所屬人員正確開關艙門動作，請航空公司空地勤人員落實起飛前檢查，並將本案例宣導所屬週知，以防範類似事件再次發生。