

臺灣桃園國際機場安全公告

TAIWAN TAOYUAN INTERNATIONAL AIRPORT SAFETY BULLETIN

編號 2008-005

確實注意空側區域行車秩序及車道管制

一、案例說明：97.10.24、26、27 連續發生三起車輛未依規定停等，闖入航機活動範圍致威脅航機滑行情事，嚴重影響飛航安全。

二、案例檢討：前述三次事件經查有二件係因地勤作業車道管制員未能先行到位，使車輛駕駛未能提前得到充分之警示訊息。

三、改進措施：

- 請各單位嚴加督導所屬，切實遵守空側區域行車規定，注意與航機保持安全距離。
- 請各航空公司務必將航機到場時間資訊主動告知地勤公司，俾使地勤公司有足夠時間完成導引航機及管制車輛活動。
- 請地勤公司務必於確認停機坪淨空且無FOD、交通道車輛均與航機保持安全距離後，方可導引航機進入停機位。