

# 臺灣桃園國際機場安全公告

## TAIWAN TAOYUAN INTERNATIONAL AIRPORT

### SAFETY BULLETIN

編號 2008-002

## 檢視空側作業程序並落實執行

一、**案例說明**：某地勤公司飲水車於機下作業時，操作員未將手排檔排入空檔即行操作該車轉換系統，該員在下車放置輪擋時，因離合器仍於倒車檔，導致飲水車後退，撞及航機。

二、**案例檢討**：本事件主要肇因係為人為疏失，然經檢討作業程序文件內所列避免事件發生之防護措施仍有改進之處。

- 請各空側作業單位檢視作業程序並做必要之補正。以本事件為例，可由倒車指導員放置輪擋；於駕駛室內加裝倒車警告裝置；改換較大輪擋；或改裝車輛，將動力外接系統油門開關裝於駕駛室外，以使車子未置空檔時，引擎自動熄火。

- 請各單位加強操作人員複訓，確實依程序執行作業。