

臺灣桃園國際機場安全公告

TAIWAN TAOYUAN INTERNATIONAL AIRPORT

SAFETY BULLETIN

編號 2016-003

主旨：A380型航機滑行本機場交通管制措施。

說明：

因 S 滑行道與東南勤務道之間距過窄，不符合國際民航組織第 14 號附約(有關 F 類航機使用滑行道間距規範)，該鄰近區域將於 A380 型航機行經時將採管制措施，車輛暫時停止通行，請各單位配合作業，以維護飛航安全。

交通管制措施措施：

A380-800型機到場或離場需要滑行S/S8-S10時，航務處將派員至華航棚廠旁試車台及東南勤務道與地下涵洞交叉口處進行交通管制，請各作業車輛依航務處指示配合停等。