

# 臺灣桃園國際機場安全警報

## TAIWAN TAOYUAN INTERNATIONAL AIRPORT SAFETY ALERT

編號：2013-001

- 一、 事件發生日期：102 年 7 月 13 日
- 二、 事件發生經過及原因：航機在跑道上等候起飛，由於風速超限無法起飛而滑回機坪，但因機場地勤單位受強風影響無法操作空橋接靠航機，致旅客受困機艙。

三、 因應防範措施：

請各航空公司/地勤公司確實依據：

「桃園國際機場公司空橋停橋、綁橋作業程序」之防護基準、停橋基準及綁橋基準進行各空橋維護作業，以維護飛航安全。

附表：

風速	A 機坪	B 機坪	C 機坪	D 機坪
防護基準	平均風速 37KTS	平均風速 37KTS	平均風速 37KTS	平均風速 26KTS
停橋基準	陣風 48KTS	陣風 48KTS	陣風 48KTS	陣風 37KTS
綁橋基準	陣風 74KTS	陣風 74KTS	陣風 74KTS	陣風 48KTS