

台灣桃園國際機場安全警報

TAIWAN TAOYUAN INTERNATIONAL AIRPORT

SAFETY ALERT

編號 2008-002

一、事件發生日期：96/03/01、96/03/16

二、事件發生經過：

97.3.1 某航機因機務問題無法順利起飛，航務組電請塔台指示該機拖往接駁機坪暫放，然機長拒絕

97.3.16 某航機因作業問題延遲後推，航務組指示該機拖往接駁機坪暫放，然機長拒絕

三、因應防範措施：

塔台為許可航機於機場內活動之權責單位，航務組為停機位調度之權責單位，請各航空公司督促所屬航機之操作必須遵守塔台/航務組之指示

爾後類似情事本站將立即陳報民航局，依法處分