

## 臺灣桃園國際機場安全公告

### TAIWAN TAOYUAN INTERNATIONAL AIRPORT SAFETY BULLETIN

編號 2009-002

一、**案例說明**：據行政院飛安會告知，某公司駕駛員反應，其於航機進入停機位時，地面電源車（GPU）未俟航機停妥關閉引擎即穿越機翼間距淨空標線接近航機，影響航機運作安全。

#### 二、**改進措施**：

- 航機進入停機位時，機翼間距淨空標線內務必保持淨空。
- 請各地勤公司及各空側作業單位轉知同仁確實遵守前述規定。
- 請各單位將前述規定納入教育訓練內，使全體工作人員均能熟諳。