

臺灣桃園國際機場安全公告

TAIWAN TAOYUAN INTERNATIONAL AIRPORT

SAFETY BULLETIN

編號 2016-001

主旨:航空器拖曳作業。

說明:本場因道面整建計畫於滑行道交口附近道面高層產生差異，近日發生2起航空器拖曳作業意外，請各公司於執行航空器拖曳作業途經上述區域時，應隨時注意道面狀況適時減速，並遵循桃園機場停機坪管理規定;5.4.2拖機速度於機坪上不得超過每小時5公里，於滑行道上不得超過每小時15公里，無拖桿式拖行不得超過每小時20公里，另因拖曳作業頻繁致FOD掉落次數增加，請各空側作業單位加強車輛/裝備維護及保養，航務單位亦加強空側作業督導並嚴格取締、糾正違規情事。