

臺灣桃園國際機場安全警報

TAIWAN TAOYUAN INTERNATIONAL AIRPORT

SAFETY ALERT

編號 2015-001

- 一、事件發生日期:104/04/14
- 二、事件發生經過:某公司作業人員步行接近 23L 跑道地帶，致航管單位疑慮跑道入侵造成航機重飛。
- 三、事件發生原因:因 05R/23L 跑道施工完畢後，原 23L 端跑道延長 350 公尺，使相鄰之環場道因間距不足改由地下通道通行，因該員誤認為原有之環場道仍可通行，且無明顯阻隔及標示，造成誤闖。
- 四、因應防範措施:
 - (一) 請工程處於舊環場道兩端路口以紐澤西護欄加以阻隔並增設標示警語，以防止類似事件發生。
 - (二) 環場地下通道禁止徒步穿越，並加強人員教育訓練。
 - (三) 航務處巡場時加強取締該處，轉知保全公司巡視界圍時留意有無可疑人士。