

臺灣桃園國際機場安全公告

TAIWAN TAOYUAN INTERNATIONAL AIRPORT

SAFETY BULLETIN

編號 2015-005

主旨:有關空橋汰換橋氣、橋電設備。

說明:空側作業單位反映,空橋新設橋氣設備箱體較原有箱體大,地面作業車輛容易撞及。

改進措施:

1. 依據104年度安全管理系統航務及維護分組會議決議,於箱體增設標示並發布安全通告,使各空側作業單位知悉。
2. 依據「臺灣桃園國際機場停機坪作業與管理規定」及「臺灣桃園國際機場空側車輛駕駛手冊」,空橋底下嚴禁任何車輛裝備通行,惟執行公務、該停機坪航機作業所必需或遇有緊急特殊情形者不在此限。

