

臺灣桃園國際機場安全公告

TAIWAN TAOYUAN INTERNATIONAL AIRPORT

SAFETY BULLETIN

編號 2016-006

主旨：

闖越航機違規態樣因素分析。

說明：

經統計本機場地安意外事件中，發生頻率最高為車輛/裝備闖越航機事件，其主要肇因為人為因素，係指人員在工作時未能達成組織要求的標準或預期的結果，常見的疏失包括技術操作錯誤、決策錯誤與知覺感官錯誤。本場可歸咎之人為因素(Human Factor)如下：

- ◆ 缺乏Situational Awareness(環境警覺性)。
- ◆ 未確實注意航機動態。
- ◆ 誤解交管人員或航機指揮員手勢。
- ◆ 航機進出機坪時，無交管人員。
- ◆ 直線前進闖越航機的機率較高。
- ◆ 單邊交管員造成誤解

為維護空側運作安全，請各單位轉知所屬同仁，駕駛車輛裝備時務必遵守「臺灣桃園國際機場空側車輛駕駛手冊」規定。