

桃園國際機場 九十八年度 機場安全委員會第一次會議 會議紀錄

壹、時間：98 年 3 月 18 日上午 9 時 30 分

貳、地點：桃園航空站第二航廈 B124 會議室

參、主席：劉副主任創生

紀錄：林祖運

肆、出席人員：詳簽到表

伍、主席報告：略

陸、決議事項：

- 一、無航機作業時，機坪應保持淨空。各航空公司機務人員於航機進場前、離場後，應負責將機坪上之 FOD 清除。
- 二、機坪與機坪間僅可擺放待裝機與待進倉之貨物，地勤公司請將空盤車拖回承租區域置放，另再次重申空櫃不得放置於機坪，請航務組加強巡查。
- 三、地勤公司若有機坪滅火裝備之訓練需求，請維護組協助辦理。如經費不足，可請防護團支援。
- 四、滑行道 NC 與 SP 施工前，請維護組邀請航空公司、塔臺、裝修區臺、地勤公司、施工廠商與航務組相關人員，召開協調會。若經費許可，請考慮於 SP 施工時，同時整修 06/24 跑道，並儘量縮短工時。
- 五、助導航設施周圍若發現紅火蟻，請立即與航站總務組聯繫，由本站承商處理。
- 六、請國籍航空公司轉達駕駛員，於航管頻道與管制員通聯時請使用英語。
- 七、請空側作業人員駕駛時遵守場內速度限制以及車道管制員指

揮，並留意地面標繪號誌，以減少違規事件發生。

- 八、請各駐站單位轉知同仁與廠商，禁止於空側及臨接區域內飼養或餵食動物。
- 九、本年度機場安全管理目標為「全年安全意外事件總數較去年減少 25%」，請所有單位戮力配合。
- 十、本站安全管理系統增設貨運分組及輸油分組二工作小組，分別由貨運組與輸油作業中心擔任首任召集人。
- 十一、A1 機坪加油公司停車格下陷問題，請維護組協調機場捷運施工單位儘速修復。
- 十二、針對本場跑道及滑行道板塊破損情形，請航務組及維護組提供道面影片、圖象資料呈報大局。由於本場道面遇連續天雨極易產生坑洞與碎石，危害飛航安全，建請大局能擇時赴本站向各駐站單位說明「道面整建及助導航設施提升工程計畫」，維護組請利用年度經費進行道面延壽維修。

柒、長官講評：

安全委員會的主要功能包括安全事件宣導、提供溝通平臺、解決各分組無法自行解決的議題、決定各單位認可之年度目標以及決定降低風險的策略。本次桃園站會議已達到上述部分目的，但關於各單位業務協調事宜及各分組可自行解決的議題，可於分組會議時研商，俾使安全委員會更有效率。