

臺灣桃園國際機場安全公告

TAIWAN TAOYUAN INTERNATIONAL AIRPORT

SAFETY BULLETIN

編號 2016-002

主旨：F類航空器滑行本機場因應措施。

說明：

- 一、 依據 105 年度第一次安全委員會議決議，將 F 類航機滑行本場路線及因應措施發布安全通告，使各空側作業單位知悉。
- 二、 本機場105年夏季班表將有B747-800及A380-800型機定期航班，此F類型航機之安全間距為符合ICAO Annex14規範，部分交通道及航機滑行路徑將有相關因應措施，請各空側作業單位配合。

因應措施：

1. B747-800航機將安排A5~A8、507、513、515~525停機位，使用NP滑行道時：介於N1<含>與WC<不含>之間需(follow me)引導。
2. A380-800航機將安排C2、D6 607 522、523、524停機位。
3. 地勤車輛於A380-800航機停靠C2停機位時，與C1停機位間交通車道僅能單向通行，C2及C3停機位間之裝備停放區須於A380-800航機到場前淨空，行駛該區域車輛請注意三角錐擺放。