

# 臺灣桃園國際機場安全作業指引

## TAIWAN TAOYUAN INTERNATIONAL AIRPORT SAFETY GUIDANCE

編號 2016-001

主旨:每日A380-800型機離場時段，作業人員勿滯留於609  
停機位。

說明:為避免A380-800型機離場時，發動機尾流影響609  
停機位作業人員，請各公司轉知所屬人員，目前該  
班機離場時段(23:20~23:59L)勿於609停機位滯留。