

臺灣桃園國際機場安全作業指引

TAIWAN TAOYUAN INTERNATIONAL AIRPORT SAFETY GUIDANCE

編號 2017-002

主旨:有關確認本機場部分交通/勤務道路「停」之標誌說明。

說明:經航務處人員現勘後，依據「民用機場設計暨運作規範」，旨述停等標誌說明如下，

1. 中華航空公司維修區東南勤務道：
標誌設於華航維修區二號出口前，為警示車輛駕駛於勤務道時需停等，以禮讓進出維修區之航機。
2. 遠端機位808停機位旁西南勤務道：
此標線為F類航機於R滑行道滑行時之車輛交管點，在滑行道未改善淨距前仍將保留。
3. 北消前交通道於515貨機位前：
為保留車輛迴轉空間，此停等標誌與EC滑行道中心線航機滑行淨距需維持安全範圍，仍將保持現狀。