

## 臺灣桃園國際機場安全公告

### TAIWAN TAOYUAN INTERNATIONAL AIRPORT SAFETY BULLETIN

編號 2008-003

#### 空側作業車輛及機具於停放時務須確實放置輪檔

一、案例說明：97.09.29 某公司勤務車輛於停機坪作業時，駕駛人下車後未放置輪檔，致車輛移動撞及航機。

二、案例檢討：本事件肇因係車輛駕駛人未遵守該公司及桃園國際航空站訂頒之標準作業程序規定放置輪檔，屬人為疏失。

#### 三、改進措施：

- 請全體空側區域內作業人員於停放車輛及機具時務必確實放置輪檔，避免該等裝備意外移動造成安全事件。
- 前述車輛及機具非因作業所必須，應停放於指定區域，嚴禁侵入紅色機翼間距淨空標線且其方向應與航機機身平行。
- 請各單位加強督導操作人員，確實依程序執行作業。